

## 質 疑 回 答

業務名称: 鈴鹿工業高専クリエイション工房改修設計業務

鈴鹿高専総務課施設係

質 疑	回 答	質疑日付
<p>1. 業務条件概要書の1項、1. 業務概要で、外壁及び屋根改修とありますが、構造スケルトンを残して、屋根・外壁及び内壁を新規改修すると考えてよろしいでしょうか？</p>	<p>質疑のとおりですが、屋根に関しては、現状改修用屋根が既設屋根にカバー工法で葺いてありますので、改修用屋根のみの撤去と考えています。</p>	<p>2012/1/23</p>
<p>2. 業務条件概要書の3項にゾーン区分が記されていますが、共通ゾーンはどの部分を指すのでしょうか？</p>	<p>共通ゾーンとは、改修後平面図のうち「エントランスホール」、「学生エリア」、「WC」及び「廊下」の範囲です。</p>	<p>2012/1/23</p>
<p>3. ゾーン区分として、改修後平面図による共同利用ゾーンは創造教育・多目的・課外活動スペースを示し、実習ゾーンは材料工学実験室・NC機器室・設計ショップ・機材及び保管スペース・ガス炉・工作ショップ・溶接実習室と考えてよろしいでしょうか？</p>	<p>質疑のとおりですが、「材料工学実験室」のみ共同利用ゾーンと実習ゾーンのどちらにも含まれます。</p>	<p>2012/1/23</p>
<p>4. また、改修後平面図2階の製作室研修室及び管理室技術相談室はどのゾーンに区分されるのでしょうか？</p>	<p>「製作室研修室」は実習ゾーンであり、「管理室技術相談室」は共通ゾーンとなります。</p>	<p>2012/1/23</p>
<p>5. 別添資料として改修後平面図がありますが、平面レイアウトは改修設計の設計与件でしょうか？</p>	<p>今後、ヒアリング等で変更がないかぎり、この平面レイアウトの通り設計していただくこととなります。</p>	<p>2012/1/23</p>

## 質 疑 回 答

業務名称: 鈴鹿工業高専クリエイション工房改修設計業務

鈴鹿高専総務課施設係

質 疑	回 答	質疑日付
<p>6. 業務条件概要書4項の5. 改修設計に当たっての留意事項で、大型機器等を配置する・・・とありますが大型機器が配置される部屋を教えてください。</p>	<p>大型機器等の設置については、「NC機器室」、「工作ショップ」、「創造教育・多目的・課外活動SP」に設置する予定です。なお、ボイラー室内の2基ある内の1基は、今回の工事で撤去廃棄となりますが、もう1基は、設置されたままでの改修工事となります。</p>	<p>2012/1/23</p>
<p>7. 耐震診断報告書12項で、Y方向については、部材体力は、不十分で、耐震判定目標値を満足している。とありますが、耐震判定目標値を満足していない。と読み替えることでよろしいでしょうか？</p>	<p>質疑のとおりです。</p>	<p>2012/1/23</p>